



Oggetto : videoispezione rete fognaria Renate (Mi)



Ingresso per effettuare videoispezione

Si è trovato una rottura in corrispondenza della curva che prende la colonna montante delle cucine individuata come segnalato nelle fotografie

