

Oggetto : videoispezione rete fognaria.

Sopraluogo effettuato causa gorgoglio bagno al 1° piano : la colonna ispezionata , presenta esalatore posizionato sul tetto di dimensioni ridotte, il sifone situato nella cantina al piede della colonna non ha un sfiato il quale causa una pressione internamente alla tubazione quando scaricano i bagni al piano superiore che fa gorgogliare sifoni al 1° piano. La tubazione al 1° piano non è munita di esalatore .



Esalatore della colonna bagni
diametro cm. 6



Sifone al piede della colonna
situato nella cantina ristorante



Tratto di tubazione passante nella
cantina ristorante

Tubazione passante corridoio
cantine.

