

Oggetto: videoispezione canna fumaria

La canna è in eternit lunga mt. 6 circa diametro cm. 12 , abbiamo trovato il primo spostamento a mt.2 circa partendo dal tetto in prossimità soletta sottotetto ,



Camino interessato



Spostamento trovato della canna fumaria non collegato ermeticamente alla tubazione



Fessura della tubazione



Giunzione sconnessa tra la curva e la tubazione verticale



Curva dove s'inserisce tubazione caldaia .

