


Oggetto : videoispezione rete fognaria



Il secondo tratto ispezionato fino al lato opposto non abbiamo riscontrato grossi problemi, tranne le giunzioni che non presentano segni di colla si presume che non siano state incollate



Arrivo con telecamera

