




Oggetto: Videoispezione canna fumaria



Camino interessato 3° videoispezione



Base della canna  
←

Chiusura ingresso con cartone  
→

