



Oggetto : videoispezione canne fumarie .

A seguito alla videoispezione effettuata per cercare la canna fumaria del Sig.           piano, abbiamo riscontrato che le canne in uso non sono più a norma a causa di tratti mancanti e confluenza nello stesso camino .  
Oltre alle canne fumarie, abbiamo trovato che le cappe di aspirazione cucine confluiscono nel cassonetto mancante di canna fumaria in parte.

